
## ABACO E PRESCRIZIONI STANDARD GRADONI - Rev.0 del 17/03/2022




CARATTERISTICHE E MATERIALE A MAGAZZINO - presenti n° 2 casseri di lunghezza 13,87m + sponde sp.40cm (lunghezza massima gradone ~13m)




**GRUPPOCENTRONORD** S.p.A.

SEDE LEGALE e AMMINISTRATIVA Via Castelletto, 5 37050 Belfiore (VR) tel. 045/6149279 fax 045/6149275 e-mail: gcn@gruppocentronord.it UFFICIO TECNICO Via Mulino Vecchio, 84 28065 Cerano (NO) tel. 0321/726873 fax 0321/728026 e-mail: pcn@gruppocentronord.it


## VISTA ISOMETRICA TIPICA ELEMENTI GS




F	RESISTENZA AL FUOCO R 6	O' (rif. DM 17/01/18)
LA RESISTENZA AL FUOCO R=60' VIENE CALCOLATA IN ACCORDO AL D.M. 17/01/18 - D.M. 16/02/07 e D.M. 09/03/07 CALCOLO SECONDO UNI EN 1992-1-2 Eurocodice 2 Parte 1-2		
DESTINAZIONE DEI MANUFATTI I manufatti prefabbricati GCN sono progettati per la classe di esposizione alle condizioni ambientali di progetto secondo la normativa UNI 11104 e UNI EN 206-1. PROTEZIONE E MANUTENZIONE Le superfici dei manufatti eventualmente soggette ad azioni aggressive, acque dilavanti o altro, devono essere adeguatamente protette sottaponendo a controllo periodico l'integrità del manto protettiva.		
GRADONI	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COMPONENTI IL MANUFATTO PREFABBRICATO - Calcestruzzo classe C35/45 MPa - Armatura lenta B450C Il rapporto acqua/cemento (0,45) e il dosaggio del cemento (> 3,40 kN/mc) sono conformi alle prescrizioni UNI per la durabilità riferite alle classi di esposizione del progetto. Copriferro nominale armature lente 2,5 cm.	
TOLLERANZE STANDARD DI PRODUZIONE E FINITURA DEI MANUFATTI GCN Lunghezza L ±(10+L/1000)<± 40 mm		
GRADONI	Larghezza e Altezza Sezione B. H NB: Interpolazione lineare per misure intermedie Rettilineità	B, H <150 mm B, H =400 mm B, H >2500 mm -10 mm/+15 mm -30 mm/+30 mm ±L/700 c.a.
	Posizione chiodi di sollevamento Profili Rurefix	±100 mm ± 2,5 cm longit. / ± 1,0 cm trasv.
	I manufatti GCN presentano tre facce lisce da cassero acciaio mentre la quarta risulta staggiata. Le piccole sbrecciature agli spigoli o porosità del calcestruzzo dovute alla scasseratura e movimentazione manufatti rientrano nella qualità standard di produzione.	



## DETTAGLIO TIPICO ANCORAGGIO PARAPETTI







## SEZ. B-B - SEZIONE VINCOLO GRADONI CORRENTE

